上海烈光汽车配件有限公司

2018-04-16

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位 上海烈光汽车配件有限公司 联系人 吴连英
项目名称 上海烈光汽车配件有限公司
评价类型 职业病危害现状评价报告
项目地理位置:

上海市青浦工业园区华青路788号

项目概况:

上海烈光汽车配件有限公司年设计生产安全气囊支架208万件、安全带支架953万件。上海烈光汽车配件有限公司成立于2001年，从事汽车配件安全气囊支架、安全带支架的生产。

评价项目组长 王磊 技术负责人 谷丰
过程控制负责人 张劲智 报告编制人 谢泽陶
审核人 谷丰 项目组成员 张靖、刘东晓

调查时间：2017年12月13日

现场调查 调查人员：谢泽陶

陪同人员：吴连英

职业病危害因素 氧化铁粉尘、二氧化氮、一氧化氮、一氧化碳、二氧化碳、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、臭氧、噪声

检测结果 化学因素：全部达标；浓度超标（超标因素：无 超标点数：0）。

物理因素：全部达标；强度超标（超标因素：噪声 超标点数：3）。

本项目为职业病危害较重项目，通过现场调查及综合评价，在总体布局、生产工艺及设备布局、职业病危害监测及评价管理制度、建筑卫生及辅助用室、个人使用的职业病防护用品、应急救援设施方面符合职业卫生要求。职业病防护设施方面，冲压岗位噪声超标，点焊岗位未设置局部吸风措施，部分符合要求。建设项目职业卫生“三同时”管理制度方面，公司未能提供职业卫生“三同时”有关资料。

评价结论及建议 2017年12月16日~12月18日对上海烈光汽车配件有限公司生产作业环境进行了检测，化学因素测定结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分化学危害因素》（GBZ 2.1-2007）中的卫生标准，物理因素测定结果部分符合《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分物理因素》（GBZ 2.2-2007）中的卫生标准，冲压岗位存在噪声超标现象。

通过对历年作业场所检测数据和健康监护数据分析表明，在现有防护措施和生产条件下，上海烈光汽车配件有限公司目前无职业病病例发生，但工作场所存在噪声超标，应加强防护。

综上所述，上海烈光汽车配件有限公司职业病防治工作中存在需要整改的内容，用人单位应落实评价报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生防护措施和管理制度，使工作场所满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。

专家组评审意见 专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“较重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。

报告完成时间 2018年3月23日