

上海麦加涂料有限公司

2018-07-19

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海麦加涂料有限公司	联系人	刘立岩
项目名称	上海麦加涂料有限公司		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目地理位置:	上海市嘉定区马陆镇思诚路1515号		
项目概况:	上海麦加涂料有限公司主要生产环氧树脂涂料等防腐涂料, 年生产4000吨。		
评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	王磊
审核人	谷丰	项目组成员	张靖、谢泽陶
现场调查	调查时间: 2018年3月15日 调查人员: 王磊 陪同人员: 刘立岩		
职业病危害因素	滑石粉尘、二氧化钛粉尘、甲苯、丁醇、二甲苯、乙酸甲酯、噪声、工频电场		
检测结果	化学因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 浓度超标(超标因素: 无 超标点数: 0)。 物理因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 强度超标(超标因素: 无 超标点数: 0)。		
评价结论及建议	本项目为职业病危害严重项目, 通过现场调查及综合评价, 该用人单位建立了安环部作为职业安全卫生管理部门, 制定了职业卫生管理制度。根据生产实际需要制定了职业病危害事故应急预案, 按要求每年进行一次职业病危害因素定期检测和在岗的职业健康体检, 建立了职业卫生档案和劳动者健康监护档案。但职业病警示与告知方面, 缺少针对职业病危害因素的告知卡, 厂区内未设置职业卫生公告栏; 职业病防护设施维护检修制度方面, 缺少维护检修记录; 职业病危害监测及评价管理制度方面, 缺少2017年的职业病危害检测报告; 劳动者职业健康监护及其档案管理制度方面, 未见复查人员的复查结果; 职业病危害应急救援与管理制度方面, 未见定期演练的计划和记录。通过现场调查及综合评价, 该厂在建筑设计卫生、生产工艺及设备布局、辅助用室、个人使用的职业病防护用品等方面符合职业卫生要求。但总体布局方面, 综合楼布置在厂区西北侧, 处于生产车间夏季主导风向(SE)的下风向, 部分符合要求。职业卫生防护设施方面, 搅拌釜投料岗位及振动下料包装岗位的防护设施不符合要求; 应急救援设施方面, 生产车间和化学品库未设置泄险沟, 化学品库就近未设洗眼冲淋装置。		
专家组评审意见	专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为“严重”, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。		
报告完成时间	2018年4月19日		