

上海捷滕建材集团有限公司职业病危害现状评价

2022-09-05

建设单位	上海捷滕建材集团有限公司	联系人	王建忠
项目名称	上海捷滕建材集团有限公司职业病危害现状评价		
评价类型	职业病危害现状评价		
项目地理位置:	上海市青浦区华腾路1118号		
项目概况及评价范围:	上海捷滕建材集团有限公司在上海市青浦区华腾路1118号建两套商品混凝土搅拌装置, 占地面积13333平方米, 建筑面积为1100平方米(综合楼面积920平方米、厂房面积180平方米), 以水泥、黄砂、石子为原料年产商品混凝土35万立方米。评价范围包括: 搅拌楼、堆场、码头和配套工程		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
现场调查	调查时间: 8.3 调查人员: 高一鸣 企业陪同人员: 王建忠		
现场检测	现场检测时间: 8.3 检测人员: 张澄、姜蔚 企业陪同人员: 王建忠		
职业病危害因素	矽尘、水泥粉尘、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物、噪声、电焊弧光		
检测结果	化学因素: 全部达标; 物理因素: 全部达标;		
评价结论及建议	<p>本项目(用人单位)职业病危害风险属于严重。2022年8月对上海捷滕建材集团有限公司生产作业情况进行了卫生学调查和现场检测。</p> <p>通过现场调查及综合分析, 该项目总体布局、工艺设备布局、建筑卫生学等方面符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求, 其中工程防护设施方面电焊、实验岗位未设防护设施; 个人防护用品方面电焊岗位未配备防尘毒口罩; 应急救援设施方面未配备便携式氧含量报警仪、空气呼吸器、机械排风等。</p> <p>职业卫生管理方面, 由专职职业卫生管理人员建立了职业卫生管理制度并负责厂区内日常职业卫生管理工作。在现场调查过程中发现工作场所职业病危害因素检测岗位及项目存在遗漏、电焊岗位劳动者职业健康检查项目不全、未制定密闭空间作业操作规程, 未落实职业病危害应急演练等, 因此该用人单位职业卫生管理方面部分符合要求。</p> <p>用人单位工作场所产生的职业病危害因素有: 矽尘、水泥粉尘(游离二氧化硅<10%)、电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、锰及其无机化合物、噪声、电焊弧光。针对各岗位存在或产生的职业病危害因素, 公司采取了一定的防护措施。通过检测, 该公司岗位中存在化学危害因素浓度低于卫生限值, 物理因素强度符合职业卫生要求。</p> <p>如切实落实本报告中提出的相关建议, 则用人单位工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求</p>		
专家组评审意见	专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为严重, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。		
报告完成时间	2022年9月5日		