

# 上海图博可特石油管道涂层有限公司

2023-09-04

上海图博可特石油管道涂层有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海图博可特石油管道涂层有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区月浦工业园区锦乐路669号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、电焊弧光、其他粉尘（钢砂粉尘）、异丙醇、酚、硫酸钡（按Ba计）、其他粉尘（混合粉尘）、异佛尔酮、工频电场、高温、噪声
	检测结果	化学因素 9 个，物理因素 11 个，生物因素 0 个，合格的检测点位 20 个，不合格的检测点位 0 个。  合格的职业病危害因素为 20，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清  采样：王达清、曾秋霞  检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：金忠志  陪同人员：金忠志
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.23  采样时间：2023.8.23  检测时间：2023.8.23-2023.8.30

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



