

上海聚丰热镀锌有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海聚丰热镀锌有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	南亭公路5789号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	氯化氢及盐酸、氧化锌、高温、铬酸盐、噪声
	检测结果	化学因素5个，物理因素2个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位7个，不合格的检测点位0个。 合格的职业病危害因素为7，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山 采样：王达清 施宇祺 检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：王俊 陪同人员：王俊
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.8.8 采样时间：2024.8.8 检测时间：2024.8.8-12

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海聚丰热镀锌有限公司

2024-08-08  
水印相机



上海市·上海聚丰热镀锌有限公司

2024-08-08  
水印相机

