



美建建筑系统（中国）有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	美建建筑系统（中国）有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区马陆镇宝安公路2676号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊弧光、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、一氧化碳、其他粉尘、砂轮磨尘、氧化锌、二甲苯（全部异构体）、正丁醇、工频电场、紫外辐射、激光辐射、噪声
	检测结果	化学因素 <u>55</u> 个，物理因素 <u>53</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>99</u> 个，不合格的检测点位 <u>9</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>99</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>9</u> 。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：徐明、蔡志云、胡基业、陶焯、姜蔚、汤敏、刘山山、张陈勇 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陆蓉 陪同人员：陆蓉
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.3 采样时间：2024.7.8 检测时间：2024.7.8-2024.7.22

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。


现场影像资料





上海市嘉定区·上海美建钢结构有...

2024-07-08
水印相机



上海市嘉定区·上海美建钢结构有...

2024-07-08
水印相机

