



上海棚泽八光模具表面加工有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位名称 | 上海棚泽八光模具表面加工有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市宝山区园辉路289号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 其他粉尘（金刚砂）、乙酸乙酯、正丁醇、甲苯、丙烯酸甲酯、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、其他粉尘（混合粉尘（PAM&PAC））、氢氧化钠、氨、硫化氢、噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素 <u>10</u> 个，物理因素 <u>5</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>15</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>15</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。 |
| | 技术服务项目组人员 | 薛轶 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：薛轶、刘山山 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：朱杰 陪同人员：朱杰 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2024.7.22 采样时间：2024.8.6 检测时间：2024.8.6-2024.8.14 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





11111
8月
6

水印相机

