

上海新联金属新材料有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

|                    |  |   |
|--------------------|--|---|
| 单位名称               | 上海新联金属新材料有限公司  |   |
| 检测类型               | <input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 |   |
| 地址                 | 上海市宝山区长虹路68号   |   |
| 建设项目存在的<br>职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素   | 砂轮磨尘、其他粉尘、一氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、高温、噪声  |
|                    | 检测结果   | 化学因素 <u>4</u> 个，物理因素 <u>13</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>14</u> 个，不合格的检测点位 <u>3</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>3</u> 。 |
|                    | 技术服务项目组人员  | 薛轶  |
|                    | 现场调查、采样、检测的专业技术人员  | 现场调查：薛轶、刘山山<br>采样：汤敏、张陈勇<br>检测：史志倩、屠雯佳  |
|                    | 建设单位联系人、陪同人员   | 联系人：陆文娟<br>陪同人员：陆文娟   |
|                    | 现场调查、采样、检测的时间  | 现场调查时间：2024.7.22<br>采样时间：2024.8.15<br>检测时间：2024.8.15-2024.8.21  |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海新联金属新材料有限公司

2024-08-15  
水印相机



上海市·上海新联金属新材料有限公司

2024-08-15  
水印相机