上海通顺汽车修理有限公司 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海通顺汽车修理有限公司				
检测类型	□ 评价 ☑ 定期 □ 监督 □ 事故				
地址	上海浦东新区高行镇金高路98号				
建设项目存在的职业病危害因素	存在的主要职业病危 害因素	噪声、砂轮磨尘、苯乙烯、二甲苯、甲苯、乙苯、 电焊烟尘、电焊弧光、氮氧化物			
	检测结果	化学因素7个,物理因素3个,生物因素 <u>0</u> 个,合格的检测点位10个,不合格的检测点位0个。合格的职业病危害因素为10,不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。			
	技术服务项目组人员	孙燕莉			
	现场调查、采样、检 测的专业技术人员	现场调查: 孙燕莉 王达清 采样: 薛轶 刘彬 检测: 史志倩 陈建平			
	建设单位联系人、陪同人员	联系人: 钱经理 陪同人员: 钱经理			
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间: 2024.8.13 采样时间: 2024.8.16 检测时间: 2024.8.16-21			

注:涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。









