

上海汉星金属材料有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

| | | |
|--------------------|--|---|
| 单位名称 | 上海汉星金属材料有限公司 | |
| 检测类型 | <input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故 | |
| 地址 | 上海市青浦区工业区香大路215号 | |
| 建设项目存在的 职业病危害因素 | 存在的主要职业病危害因素 | 氮氧化物、电焊烟尘、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、砂轮磨尘、电焊弧光、噪声 |
| | 检测结果 | 化学因素 <u>6</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>11</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>8</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。 |
| | 技术服务项目组人员 | 薛轶、孙燕莉 |
| | 现场调查、采样、检测的专业技术人员 | 现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：汤敏、张陈勇 检测：史志倩、屠雯佳 |
| | 建设单位联系人、陪同人员 | 联系人：潘洁 陪同人员：潘洁 |
| | 现场调查、采样、检测的时间 | 现场调查时间：2024.9.11 采样时间：2024.9.26 检测时间：2024.9.26-2024.9.30 |

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



上海市·上海汉星金属材料有限公司

2024-09-26
水印相机



上海市·上海汉星金属材料有限公司

2024-09-26
水印相机



上海市·上海汉星金属材料有限公司

2024-09-26
水印相机





上海市·上海汉星金属材...

2024-09-26
水印相机

