

上海耀强汽车模具有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海耀强汽车模具有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区华亭镇华立路185号1号厂房	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、铬及其化合物（三氧化铬）、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、电焊烟尘、、一氧化碳、电焊弧光、噪声，
	检测结果	化学因素 <u>7</u> 个，物理因素 <u>7</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>14</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>14</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、孙燕莉 采样：毛佩龙、王培德 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：许黎萍 陪同人员：许黎萍
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.10.14 采样时间：2024.10.16 检测时间：2024.10.16-2024.10.23

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





10月  
16

水印相机







电焊操作位

附图 3 现场调查照片