

上海长润化工有限公司

2015-12-28

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海长润化工有限公司

评价类型 生产证延期安全现状评价

项目基本概况：企业位于上海市嘉定区外冈镇工业园区一区恒飞路158号。占地面积3642.3m²，建筑面积1222m²。危险化学品生产及储存场所为乙类生产车间469.79m²，甲类生产场所32.7 m²，甲类中间仓库26.2 m²。公司于2012年6月取得危险化学品安全生产许可证：

（沪）WH安许证字[00570]，生产的危化品为氨基清烘漆、氨基漆稀释剂和铝粉醇酸磁漆，本次申请延期换证。

地理位置及周边环境描述：企业位于上海市嘉定区外冈镇工业园区一区恒飞路158号，所在区域属市级工业园区上海嘉定工业园区4号区块嘉定区外冈工业园。厂区东侧为园区西冈身路，路对面为上海颀屹模型科技有限公司和上海辰鸿高分子材料工程有限公司；南侧是上海迈极电子有限公司；西侧围墙外为空地及吴铁河；北侧为上海安泰金属表面处理有限公司。

评价项目组长 蒋彩荣

技术负责人

张劲智

过程控制负责人 高雨佳

报告编制人

蒋彩荣、郑水华、张卫

审核人 高静

项目组成员

郑水华、张卫

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请生产许可证延期换证，对现有的危险化学品生产、储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》、《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查

勘查人员：蒋彩荣、郑水华、张劲智 时间：2014年12月10日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请生产许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：蒋彩荣、郑水华、张劲智 时间：2015年2月4日

评价报告完成时间：2015年6月2日