

上海九硕木业有限公司职业病危害现状评价报告

2019-11-12

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海九硕木业有限公司职业病危害现状评价报告		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目基本情况:	<p>建豫新材料科技(上海)有限公司 2003 年注册成立,原始注册资金350 万美元,系主要从事橡胶滚轴类产品的制造及组装的外资企业。2013年因企业现有的租赁厂房地块规划用于建设地铁,厂房面临拆迁,企业决定搬迁至新租赁厂房。</p> <p>搬迁前企业租赁的是位于上海市青浦区青浦工业园区华浦路500 号的空厂房,原有租赁厂房面积为9818.02m²。</p> <p>搬迁后,企业租赁位于张江高新区青浦园漕盈路3399 号的上海新世纪车业有限公司的两栋空厂房,新租赁厂房面积为9992.52m²,总投资619 万美元。搬迁后产能和工艺基本不变。</p> <p>2014年企业搬迁过程中进行了职业卫生“三同时”。2014年9月,建豫新材料科技(上海)有限公司委托上海赛源环境检测技术有限公司作出了《建豫橡胶(上海)有限公司租赁厂房项目职业病危害预评价报告》,并于当月得到了青浦区安全生产监督管理局《关于建豫橡胶(上海)有限公司租赁厂房项目职业病危害预评价审核的批复》(青安监预审[2014]26号)。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>建豫新材料科技(上海)有限公司地址为上海张江高新区青浦园漕盈路3399号,租赁上海新世纪车业有限公司3、4栋空厂房,东侧为上海迪诺克新材料有限公司,南侧为上海中华商务联合印刷有限公司,西侧为桑德森(上海)纺织机械有限公司,北侧是上海英济电子塑胶有限公司。</p> <p>项目所在厂区为矩形,共有生产厂房7幢,其中5、6幢位于厂区北部,为上海英济电子塑胶有限公司租赁。3、4幢位于厂区西部,为建豫新材料科技(上海)有限公司租赁。1、2幢位于厂区东部,为上海迪诺克新材料有限公司租赁,7幢位于厂区南部,为上海新世纪车业有限公司所有。</p> <p>用人单位所在厂区设置有两个出入口,位于厂区北侧和东侧,北侧出口临天盈路,东侧出口临漕盈路。厂区内布置环形道路以便于车辆通行。</p>		
评价项目组长	戴永光	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	戴永光	报告编制人	刘东晓
审核人	谷丰	项目组成员	韦礼丽、谢泽陶
现场调查与检测	第一次现场调查的目的和任务:		
	<p>目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。</p> <p>任务:现场实地调查,资料收集。</p> <p>结果:收集资料,确定检测方案。</p> <p>现场调查人员:戴永光、刘东晓 时间:2017年11月29日</p>		
现场调查与检测	第二次现场检测的目的和任务:		
	<p>目的:进行现场职业病危害因素检测。</p> <p>任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。</p> <p>结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。</p> <p>现场调查人员:刘东晓 时间:2017年12月3日</p>		
评价报告完成时间:2018年1月19日			