

上海光林工贸有限公司设备更新改建项目验收评价

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海光林工贸有限公司设备更新改建项目 ——将现有5m ³ 液氮储罐更换为15m ³ 液氮储罐、将现有15m ³ 液氧储罐更换为30m ³ 液氧储罐		
评价类型	验收评价		
项目基本概况:	<p>上海光林工贸有限公司是一家专业从事工业气体经营的有限责任公司，注册成立于1998年11月11日，经营场所租用上海林浩金属制品有限公司位于上海市青浦区朱家角工业园区康业路58号的场地。上海光林工贸有限公司原有5m³液氮储罐使用年限较长，设备趋于老化；液氧、液氮储罐容积过小，影响到公司的正常安全生产经营活动。为解决这一问题，减少安全生产风险，上海光林工贸有限公司对低温液态气体储罐区的设备进行更新、扩建，以满足安全生产和生产经营活动的需要。本建设项目主要在厂区东南侧低温液体储罐区内更换设备，无新征土地和新建建筑物，仅将现有5m³液氮储罐更换为15m³液氮储罐、将现有15m³液氧储罐更换为30m³液氧储罐，不新增汽化器、汇流排，原有汽化器、汇流排等设备与改、扩建的储存设施相匹配。本项目仅为原有储罐容积更换扩大，与原有在役装置设备关系不发生变化。</p>		
地理位置及周边环境描述:	<p>上海光林工贸有限公司位于上海市青浦区朱家角工业园区康业路58号，所在区域为青浦区朱家角工业园，属于上海市经济和信息化委员会公布的“104规划工业区块”内。</p> <p>上海光林工贸有限公司位于上海市青浦区朱家角工业园区康业路58号，所在区域为青浦区朱家角工业园，属于上海市经济和信息化委员会公布的“104规划工业区块”内。厂区东侧是上海良力自动化设备有限公司厂房（原美菱斯博船艇制造（上海）有限公司），距离厂区围墙9米；南面是上海合宝建筑装饰工程有限公司厂房（原上海澳江地板制造有限公司），距离厂区围墙6米；西面是上海山吾联轴器有限公司厂房和上海子禾快餐服务有限公司（灶具属于明火点），距离厂区围墙6米，北面临康业路。厂区北面设有主出入口与康业路相通，厂外道路交通状况良好，物流运输较为方便。</p>		
评价项目组长	张俞林	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	张俞林、高静、顾佩聪、李彬、李纪云、李润东
审核人	冯秀龙	项目组成员	张俞林、高静、顾佩聪、李彬、李纪云、李润东
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务： 勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通。 勘查人员：高静、张俞林 时间：2019年3月21日</p> <p>第二次现场勘查的目的和任务： 针对技术负责人审核时提出的修改意见与企业进行沟通。 勘查人员：高静、张俞林 时间：2019年4月28日</p> <p>第三次现场勘查的目的和任务： 针对专家评审时提出的修改意见与企业进行沟通。 勘查人员：高静、张俞林 时间：2019年5月10日</p>		
评价报告完成时间:	2019年5月13日		