

巴克曼实验室化工（上海）有限公司生产许可证换证

2019-11-14

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称	巴克曼实验室化工（上海）有限公司		
评价类型	生产许可证换证		
项目基本情况：	<p>巴克曼实验室化工（上海）有限公司（以下简称“巴克曼实验室”）位于上海青浦工业园区崧泽大道8500号，该地址属于上海青浦工业园区第二地块，为本市通过国家审核的开发区。“巴克曼实验室”生产的产品“BULAB 8167”和“BULAB 9803（BULAB 9820）”经上海化工研究院检测中心和上海化工研究院天科化工技术服务咨询有限公司鉴定，被列入《危险化学品目录》（2015版），因此本次申请危险化学品安全生产许可证延期的许可范围按《危险化学品目录》（2015版）所列品名为：含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（序号2828），具体产品为：BULAB 8167（含2-仲丁基-4,6-二硝基酚60%，乙苯32%），BULAB 9803（BULAB 9820）（含乙苯70%）。同时“巴克曼实验室”生产BBD642中间体、BBD647中间体、BBD66P中间体、BBD2662等非危险化学品。</p>		
地理位置及周边环境描述：	<p>“巴克曼实验室”位于上海青浦工业园区崧泽大道8500号，处于上海青浦工业园区第二区内，东面围墙外6.5米为上海日比野压铸有限公司，南面围墙外20米为崧泽大道，西面围墙外15米为向阳河，北面围墙外12米为上海日比野压铸有限公司丙类生产车间。公司大门位于公司南侧，直通崧泽大道。</p>		
评价项目组长	冯秀龙	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	冯秀龙
审核人	张俞林	项目组成员	李纪云、刘东明、李彬、郑水华、李润东
现场勘查	<p>第一次现场勘查的目的和任务：</p> <p>勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及上次取证安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。</p> <p>勘查人员：冯秀龙、张劲智、张俞林 时间：2019年6月18日</p>		
	<p>第二次现场勘查的目的和任务：</p> <p>针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。</p> <p>勘查人员：冯秀龙、张劲智、张俞林 时间：2019年8月29日</p>		
	<p>评价报告完成时间：2019年9月</p>		