

上海众新五金有限公司

2021-06-17

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海众新五金有限公司	联系人	王伟慧
项目名称	上海众新五金有限公司		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目地理位置:	上海市松江区新桥镇民强路550号		
项目概况:	用人单位主要进行金属物件表面的电镀加工, 涉及连续镀、镀锌、镀锌镍合金、镀锌铁合金和磷化5种方式。		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈其俊
过程控制负责人	谷丰	报告编制人	高一鸣
审核人	陈其俊	项目组成员	曾秋霞、胡基业
现场调查	调查时间: 2021年2月5日 调查人员: 高一鸣 陪同人员: 王伟慧		
职业病危害因素	氢氧化钠、盐酸、硫酸、粉尘、氯化镍、氨基磺酸镍、烷基磺酸、烷基磺酸锡、氰化氢、N,N'-双[3-(二甲氨基)丙基]脒与1,1'-氧双[2-氯乙烷]的聚合物、硝酸、硝酸铬、草酸钠、硝酸钴、丙二酸、丙烯酸树脂、硅化合物、阴离子表面活性剂、含氮聚合物、芳基化合物、磷酸二氢锰、硝酸锰、磷酸、矿油、界面活性剂、乙二醇丁醚、噪声、高温、工频电场		
检测结果	化学因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 浓度超标 (超标因素: 无 超标点数: 0)。 物理因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 强度超标 (超标因素: 无 超标点数: 0)。		
评价结论及建议	<p>2021年2月我公司对用人单位的生产情况进行了卫生学调查, 上海众新五金有限公司由安全环保部负责公司职业卫生管理工作, 配备1名兼职职业卫生管理人员负责公司日常职业卫生管理工作, 但管理工作存在不足, 包括现场未设置职业病危害警示标识、指示标识、未落实负责人及劳动者职业卫生培训、建设项目未进行职业卫生“三同时”、劳动者职业健康体检不完善、未制定职业病危害应急救援预案等。</p> <p>通过现场调查及综合评价, 该厂在总体布局、设备布局、防护设施、个人防护用品、应急救援设施等方面部分符合《工业企业设计卫生标准》等规范要求; 其中个人劳防用品方面电镀工未配备防毒口罩、防护眼镜; 应急救援设施方面车间未配备洗眼冲淋设施、吸附材料等, 三废中心洗眼器设置位置不合理、药剂罐未设置围堰; 化工仓库内未设置事故排风设施; 建筑卫生学方面用人单位厂区建筑物间距不符合卫生要求。</p> <p>2021年4月27日~4月29日对用人单位生产作业环境进行了检测, 化学、物理因素测定结果符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分化学危害因素》(GBZ 2.1-2019)和《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分物理因素》(GBZ 2.2-2007)中的卫生标准。</p> <p>如切实落实本报告中提出的相关建议, 则上海众新五金有限公司工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p>		
专家组评审意见	专家组同意该项目(用人单位)职业病危害风险分类为“严重”, 原则同意《评价报告》的相关内容, 并按专家意见修改后, 形成正式稿。		
报告完成时间	2021年6月17日		