

上海运良锻压机床有限公司职业病危害现状评价报告

2021-09-30

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海运良锻压机床有限公司	联系人	郭助理
项目名称	上海运良锻压机床有限公司职业病危害现状评价报告		
评价类型	☒职业病危害预评价		
	☒职业病危害控制效果评价		
	☑职业病危害现状评价		
项目地理位置： 上海运良锻压机床有限公司位于上海市崇明区三沙洪路888号。厂区东侧为上海佳保汽车修理厂，南侧为上海宏林金属制品有限公司，西侧为官三路，北侧为三沙洪路。			
项目概况及评价范围： 上海运良锻压机床有限公司成立于2003年03月，注册地为上海市崇明县城桥镇三沙洪路888号1幢，法定代表人为陆贲。主要从事锻压机床，机械零部件的生产、销售。 评价涉及范围：上海运良锻压机床有限公司生产区域，包括大车间、2，3车间、5，6车间、7，8车间。 评价涉及主要生产设施有：小型车床、大型车床、卧式车床、铣床、钻床、插床、数控立车、数控龙门、加工中心、锯床等。 本评价报告不涉及放射卫生内容。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	张靖
审核人	陈荣	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间：2021-8-20		
	调查人员：张靖 企业陪同人员：郭助理		
现场检测	现场检测时间：2021-9-6		
	检测人员：张陈勇 企业陪同人员：郭助理		
职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、锰及其化合物（按MnO2计）、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、砂轮磨尘、其他粉尘（氧化铁粉尘）、控制风速、罩口风速、工频电场		
检测结果	化学因素：☑全部达标；☐浓度超标（超标因素： 超标点数： ）。 物理因素：☑全部达标；☐强度超标（超标因素： 超标点数： ）。 		
评价结论及建议	本项目（用人单位）职业病危害风险属于（☑严重☒较重☒一般）。总平面布局、建筑设计卫生、工艺设备布局、职业病防护设施、应急救援设施、个人防护用品、辅助用室符合要求；职业卫生管理制度建立和落实方面部分符合要求。建议切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生危害防护措施和职业卫生管理制度。		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“（☑严重☒较重☒一般）”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2021年9月30日		



