

上海燃气崇明有限公司职业病危害现状评价报告

2022-08-30

用人单位	上海燃气崇明有限公司	联系人	韩炯
评价类型	职业病危害现状评价		
公司地址:	上海市崇明区城桥镇南门路349号&350号		
企业概况:	<p>该用人单位前身是崇明区煤气管理所，成立于1992年。2003年底，崇明区国资委与上海大众燃气投资发展有限公司合资组建为上海崇明大众燃气有限公司，2010年上海大众燃气投资发展有限公司将88%股权转让给上海燃气（集团）有限公司，更为现名上海燃气崇明有限公司。2012年7月，上海燃气集团进行了增资，崇明大众燃气有限公司成为上海燃气（集团）有限公司下属的全资子公司。当前该用人单位主要从事瓶装液化石油气的卸液和充装，以及进行液化石油气瓶的翻新、检验等作业，其中液化石油气的卸液和充装作业在南门路349号厂区进行，液化石油气瓶的翻新在南门路350号厂区进行。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	郁新森	报告编制人	胡基业
审核人	郁新森	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间：2022年6月16日 调查人员：胡基业 陪同人员：韩炯		
职业病危害因素	液化石油气、丁烯、乙硫醇、丙烯酸甲酯、甲苯、其他粉尘（烟尘）、其他粉尘（氧化铁）、其他粉尘（树脂）和一氧化碳等化学有害因素，以及噪声、高温和工频电场等物理因素		
检测结果	化学因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 浓度超标（超标因素：无，超标点数：0） 物理因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 强度超标（超标因素：无，超标点数：0）		
评价结论及建议	本次于2022年6月对该用人单位工作场所的职业卫生现状情况进行了现场调查与检测。通过现场调查及对相关资料的综合分析，判断该用人单位在工艺设备布局、辅助用室设置、职业病防护设施设置和个人防护用品配发等方面符合《工业企业设计卫生标准》和职业卫生的相关要求，而在总体布局、建筑卫生学、应急救援设施设置以及职业卫生管理等方面部分符合职业卫生要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2022年8月30日		

