

上海图博可特石油管道涂层有限公司职业病危害现状评价

2022-10-21

建设单位	上海图博可特石油管道涂层有限公司	联系人	金忠志
项目名称	上海图博可特石油管道涂层有限公司职业病危害现状评价		
评价类型	职业病危害现状评价		
项目地理位置:	上海市宝山区月浦工业园区锦乐路669号		
项目概况及评价范围:	<p>上海图博可特石油管道涂层有限公司是一家专业从事石油专用管材内防腐涂层加工的中外合作企业，是海隆石油工业集团旗下的核心企业之一。公司成立于2002年3月，位于上海宝山月浦工业园区，地理位置优越，水陆交通便利。公司的经营范围包括钻杆、油管、套管和输送管道的内涂层加工、耐磨带加工及相关产品。主要服务于国内外各大油田、石油公司、石油服务商、石油管材生产供应商以及城市管网建设。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
现场调查	<p>调查时间：2022.6.15</p> <p>调查人员：高一鸣</p> <p>企业陪同人员：金忠志</p>		
现场检测	<p>现场检测时间：2022.8.31-2022.9.2</p> <p>检测人员：胡基业、高一鸣</p> <p>企业陪同人员：金忠志</p>		
职业病危害因素	电焊烟尘、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、臭氧、锰及其无机化合物、其他粉尘、异丙醇、酚、硫酸钡、异佛尔酮、砂轮磨尘、电焊弧光、噪声、高温、工频电场		
检测结果	<p>化学因素：全部达标。</p> <p>物理因素：全部达标。</p>		
评价结论及建议	<p>本项目（用人单位）职业病危害风险属于严重。通过现场调查及综合分析，该项目总体布局、工艺设备布局、建筑卫生学、工程防护设施、个人防护用品、应急救援设施等方面基本符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。</p> <p>职业卫生管理方面，由专职职业卫生管理人员建立了职业卫生管理制度并负责厂区内日常职业卫生管理工作。在现场调查过程中发现工作场所职业病危害因素检测岗位及项目存在遗漏、电焊、检验岗位劳动者职业健康检查项目不全，因此该用人单位职业卫生管理方面部分符合要求。</p> <p>针对各岗位存在或产生的职业病危害因素，公司采取了一定的防护措施。通过检测，该公司岗位中存在化学危害因素浓度低于卫生限值，物理因素强度符合职业卫生要求。</p> <p>如切实落实本报告中提出的相关建议，则用人单位工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求</p>		
专家组评审意见	专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2022年10月21日		

