

上海市雷智电机有限公司

2023-06-07

上海市雷智电机有限公司

职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海市雷智电机有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市嘉定区金园五路601号2号楼	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	铜烟、二氧化锡、松节油、激光辐射、其他粉尘（金属粉尘）、噪声
	检测结果	化学因素 11 个，物理因素 5 个，生物因素 0 个，合格的检测点位16 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 16 ， 不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	戴永光
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：刘山山、薛轶 采样：刘山山、唐浩浩 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陈琳 陪同人员：陈琳
现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.5.17 采样时间：2023.5.17 检测时间：2023.5.17-2023.5.20	

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料



