

# 上海明庆塑胶有限公司

2023-09-04

上海明庆塑胶有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海明庆塑胶有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市宝山区罗泾镇飞云路388号2幢	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	噪声、电焊烟尘、电焊弧光、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、聚丙烯粉尘
	检测结果	化学因素7个，物理因素6个，生物因素0个，合格的检测点位13个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为13，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶 刘山山  采样：罗嘉铭 胡基业  检测：史志倩 沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：支安刚  陪同人员：支安刚
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.10  采样时间：2023.8.10  检测时间：2023.8.10-14

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



