

# 上海创力集团股份有限公司

2023-09-26

上海创力集团股份有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海创力集团股份有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区新康路666号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯乙烯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙苯、砂轮磨尘、二氧化锡、铅烟、乙酸乙烯酯、工频电场、噪声
	检测结果	化学因素 10 个，物理因素 20 个，生物因素 0 个，合格的检测点位30 个，不合格的检测点位 0 个。 合格的职业病危害因素为 30，不合格的职业病危害因素为 0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆、张俞林 采样：薛轶、张澄 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：沈友林 陪同人员：沈友林
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.9.13 采样时间：2023.9.13 检测时间：2023.9.13-2023.9.21

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料





