


上海奉贤东昌丰田汽车销售服务有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海奉贤东昌丰田汽车销售服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海奉贤区奉金路469号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	电焊烟尘、砂轮磨尘、苯乙烯、甲苯、二甲苯（全部异构体）、乙苯、乙酸丁酯、电焊弧光、噪声
	检测结果	化学因素 7 个，物理因素 2 个，生物因素 0 个，合格的检测点位9 个，不合格的检测点位 0 个。合格的职业病危害因素为 9 ，不合格的职业病危害因素为 0 。
	技术服务项目组人员	孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：孙燕莉、王达清 采样：毛佩龙、徐明 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：张慧张慧黄经理
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.5.28 采样时间：2024.5.31 检测时间：2024.5.31-2024.6.7

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·上海市奉贤区奉金路469号

2024-05-31
水印相机