

上海耀春汽车零部件有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海耀春汽车零部件有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区朱家角镇康泰路198号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	1,3-丁二烯、苯乙烯、丙酮、丙烯腈、丙烯酸、二丙二醇甲醚、二丙酮醇、乙酸丁酯、其他粉尘（ABS）、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>9</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>50</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。 合格的职业病危害因素为 <u>11</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：刘彬、姜蔚、蔡志云、徐明 检测：陈建平、沈嵩峰、史志倩、王继文、屠雯佳
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：高静 陪同人员：高静
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024-08-13 采样时间：2024-09-25 检测时间：2024-09-25至2024-10-10

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海耀春汽车零部件有限...

2024-09-25
水印相机



上海市·上海耀春汽车零部件有限...

2024-09-25
水印相机

