

上海合宝建筑装饰工程有限公司  
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海合宝建筑装饰工程有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦康业路38号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	一氧化碳、臭氧、电焊弧光、电焊烟尘、锰及其无机化合物（按MnO <sub>2</sub> 计）、氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）、噪声、砂轮磨尘、其他粉尘、激光辐射、乙酸乙酯、氧化镁、工频电场
	检测结果	化学因素 <u>10</u> 个，物理因素 <u>5</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>24</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>15</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	王达清、孙燕莉
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：王达清、孙燕莉 采样：徐明、宋宇 检测：史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：黄敏 陪同人员：黄敏
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.9.18 采样时间：2024.9.29 检测时间：2024.9.29-2024.10.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·上海合宝建筑装饰工程有限公司

2021-09-29  
水印相机



上海市·上海合宝建筑装...

2024-09-29  
水印相机



