

上海协通福骋汽车销售服务有限公司
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海协通福骋汽车销售服务有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市静安区共和新路3200号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	苯乙烯、臭氧、氮氧化物（二氧化氮和一氧化氮）、电焊弧光、电焊烟尘、二甲苯（全部异构体）、甲苯、锰及其无机化合物（按MnO ₂ 计）、砂轮磨尘、一氧化碳（非高原）、乙苯、乙酸丁酯、噪声
	检测结果	化学因素 <u>11</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>17</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>13</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	薛轶、刘山山
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：薛轶、刘山山 采样：陶焯、胡基业 检测：屠雯佳、史志倩、沈嵩峰、陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：李田开 陪同人员：李田开
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024年7月10日 采样时间：2024年7月25日 检测时间：2024年7月25日-2024年8月1日

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料







上海市·协通福特4S店

2024-07-25

水印相机