

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

建设单位	上海双浦橡胶防腐衬里有限公司		联系人	顾均祝
项目名称	上海双浦橡胶防腐衬里有限公司新建（租赁）项目职业病危害控制效果评价报告			
评价类型	职业病危害控制效果评价报告			
项目地理位置： 上海青浦区崧辉路 568 号				
项目概况及评价范围： 上海双浦橡胶防腐衬里有限公司成立于 1999-05-26，法定代表人为程广来，注册资本为 1026 万元人民币，统一社会信用代码为 91310118631517073C，企业注册地址位于上海市青浦区赵巷镇崧辉路 568 号，所属行业为橡胶和塑料制品业，经营范围包含：许可项目：危险化学品经营；货物进出口；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产加工橡胶防腐衬里、衬里板材、胶粘剂、橡胶制品、喷砂、衬里金属结构件、其他材料防腐衬里。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海双浦橡胶防腐衬里有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。				
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣	
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	姜蔚	
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、张婧	
现场调查	调查时间：2024. 10. 29 调查人员：姜蔚 企业陪同人员：顾均祝			
现场检测	现场检测时间：2024. 12. 18-2024. 12. 20 检测人员：徐明、胡轶文、薛轶、汪焱、施杰、蔡志云 企业陪同人员：顾均祝			
职业病危害因素	噪声、照度、控制风速、罩口风速、砂轮磨尘、炭黑粉尘、石墨粉尘、滑石粉尘、碳化硅粉尘、高温、二氧化硫、硫化氢、溶剂汽油、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、一氧化碳、二氧化碳、工频电场			
检测结果	化学因素：全部达标。 物理因素：全部达标。			
评价结论及建议	通过现场调查及对项目资料综合分析，用人单位总体布局、生产设备布局、个人防护用品、建筑卫生学设计、辅助用室方面符合《工业企业设计卫生标准》的相关要求。岗位防护设施、应急救援设施存在不足，部分符合职业卫生要求。 应急救援设施：成型、搅拌、胶浆存放区、涂胶、衬胶岗位、仓库未设置洗眼冲淋装置；仓库（危废间）未设置事故排风。 岗位防护设施：橡胶打磨、检验岗位未设置通风除尘防毒设施。 职业卫生管理方面，公司设有职业卫生管理机构，内设 1 名专职职业卫			

	<p>生管理人员，负责公司的日常职业卫生管理工作。公司制定了各项职业卫生管理制度，但职业病危害警示与告知制度、建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度、劳动者职业健康监护及其档案管理制度存在不足，部分符合职业卫生要求。</p> <p>职业病危害警示与告知制度：现场调查期间，发现本项目在其工作场所设置部分指令标识。</p> <p>建设项目职业病防护设施“三同时”管理制度：该用人单位建成投产于2006年6月18日，其在项目的初步设计、建设施工和试运行阶段未落实职业病防护设施“三同时”工作。</p> <p>劳动者职业健康监护及其档案管理制度：根据本项目提供的职业健康体检资料其于2022-2024年落实了岗中的职业健康体检，体检率均为100%，2022年体检中，岗中出现1名需复查人员，未提供复查报告；2024年出现5名需复查人员，其中1名复查胸片人员，复查报告结果为其他疾病或异常，其余复查人员，复查报告结果为其他疾病或异常。本项目未提供2022-2024年岗前、离岗体检报告；存在体检项目不全（砂轮磨尘、石墨粉尘、滑石粉尘、碳化硅粉尘、高温、硫化氢、苯、二甲苯、苯乙烯、一氧化碳、二氧化碳）。</p> <p>综上所述，本项目职业病防治工作中存在较多需要整改的内容，企业及时应落实本报告中提出的相关建议，使其工作场所满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p>
<p>专家组评审意见</p>	<p>专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为严重，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。</p>
<p>报告完成时间</p>	<p>2025年2月27日</p>





