

上海大洋资产经营有限公司（上海山鹰实业有限公司）隧道工程配套设施、煤矿带式输送机、起吊安全夹钳项目职业病危害预评价报告

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海大洋资产经营有限公司（上海山鹰实业有限公司）
隧道工程配套设施、煤矿带式输送机、起吊安全夹钳项目职业病危害预评价报告
评价类型 职业病危害预评价
项目基本情况：

上海山鹰实业有限公司成立于1993年，主要经营五金机械加工、制造、机械配件等及其附件的生产销售，取得了长城质量保证中心质量管理体系认证证书。原经营地址位于崇明县竖新镇碧瀛北路18号，该经营地属租用性质，租用厂房3000平方米。自成立至今业务稳定增长，原厂区已不适应发展需要，为解决企业经营场地困难问题，上海山鹰实业有限公司拟于竖新镇原竖河砖瓦厂新建隧道工程配套设施、煤矿带式输送机、起吊安全夹钳项目。

项目拟建地位于崇明县竖新镇原竖河砖瓦厂（地块归属崇明县竖新镇竖南村复兴队6、7、8、14队），原为竖河砖瓦厂，用地性质属集体工业存量建设用地，该厂在产业结构调整实施关闭后，土地及厂房一直闲置，资产归属上海大洋资产经营有限公司，后由上海山鹰实业有限公司与之协商使用部分地块建设本项目。本项目为生产工业类项目，建设于此，用地性质相符，同时也符合《崇明县人民政府关于统筹乡镇发展的指导意见》盘活存量资源的相关要求，是加快盘活和挖掘乡镇存量工业土地资源价值的需要。

地理位置及周边环境描述：

本项目位于上海市崇明县，北侧为拟建上海依博克电气附件有限公司厂房和复兴七、八队居民，东侧为复兴七、八队居民。西侧为村道及多家小企业，南侧为南横引河，隔河为上海凯航工贸有限公司。

基地一面临城市道路，地块比较规整，5幢建筑物集中布置在地块南部，东西向排列，厂房9布置在西北部，厂房4和仓库3布置在中部，厂房2和综合楼1布置在东部。

沿厂房2、厂房4和厂房9设置环形消防车道，与地块南侧的仓库3、综合楼1建筑前道路联通，并延伸至西面的Y021城市道路联通，此外厂区四面与村庄道路相连接形成道路网，地块与外界之间形成非常便捷的交通联系。

车行出入口三个，分别设在地块西面、东面和北面。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	刘东晓
审核人	张劲智	项目组成员	王磊、戴永光、刘东晓

现场调查的目的和任务：

目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。

现场调查

任务：现场调查，资料收集。

结果：收集部分资料。

现场调查人员：王磊、刘东晓 时间：2015年1月16日

评价报告完成时间：2015年4月29日