

# 上海英济电子塑胶有限公司职业病危害现状评价报告

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海英济电子塑胶有限公司职业病危害现状评价报告

评价类型 职业病危害现状评价报告

项目基本概况:

上海英济电子塑胶有限公司为外商投资企业,系属台湾英济集团。1993年12月在上海成立,公司投资900万美元,于1998年12月搬迁落户在现厂址—青浦工业园区新业路885号。公司主要生产电脑、电子电器塑胶零组件等,已列入上海工业销售500强,后因生产规模扩大,现有厂房已不能满足生产要求,故公司租赁位于上海市青浦工业园区天盈路599号的上海新世纪车业有限公司东(B1)栋一至四层、西(C1)栋一层生产厂房。

地理位置及周边环境描述:

上海英济电子塑胶有限公司共有两个厂区,厂区一位于新业路885号,以一栋综合性生产厂房为主,其中办公区三层;注塑一、二区为单层建筑;注塑三区、五区和组装印刷车间为两层建筑,注塑三区、五区在一楼,组装印刷车间在二楼。以办公区与生产区的界线为横轴,办公区位于横轴以北,生产区位于横轴以南;以注塑一区、注塑二区和注塑三区的界线为纵轴,分别位于西侧、中侧和东侧;注塑五区和注塑三区在同一侧面,同时又位于注塑三区的南侧,组装印刷车间位于三区楼上(即二楼)。生产厂房南侧为食堂、仓库、空压机房等辅助建筑。

评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	刘东晓
审核人	张劲智	项目组成员	刘东晓、戴永光、朱知博

第一次现场调查的目的和任务:

目的:现场调查企业周边情况、总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施、职业卫生管理等相关信息以及收集与评价相关资料,与企业进行沟通。

任务:现场实地调查,资料收集。

结果:收集资料,确定检测方案。

现场调查与检测

现场调查人员:王磊、刘东晓 时间:2015年1月1日

第二次现场检测的目的和任务:

目的:进行现场职业病危害因素检测。任务:进行检测职业病危害因素检测、现场调查表的填写,缺乏资料的补充。

结果:完成职业病危害因素检测、现场调查表。

现场调查人员:刘东晓 时间:2015年1月5日

评价报告完成时间:2015年3月6日