

# 巴克曼实验室化工（上海）有限公司

2016-08-22

上海赛源环境检测技术有限公司

## 安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 巴克曼实验室化工（上海）有限公司  
评价类型 经营许可证（租用、自有储存设施）延期安全现状评价  
项目基本情况：

巴克曼实验室化工（上海）有限公司成立于2000年7月17日，注册资金500万美元，地处上海青浦工业园区崧泽大道8500号，位于上海青浦工业园区第二区内。该公司原为危险化学品生产企业，持有危险化学品生产许可证，编号：（沪）WH安许证字[00741]，危险化学品生产许可证有效期至2013年8月26日，在2013年危险化学品生产许可证延期过程中，因生产的产品不在《危险化学品名录》2002版中，所以未取得新的危险化学品生产许可证，因此公司申请了危险化学品经营许可证，并于2013年11月7日领取“危险化学品经营许可证”，企业于2014年变更了法人并增加了经营危险化学品的品种，重新领取“危险化学品经营许可证”，现持有危险化学品经营许可证（证号：沪安监管危经许[2014]201178(ZFS)，有效期：2013年11月8日到2016年11月7日），许可范围为：盐酸、3-氯-1,2-环氧丙烷、三氯异氰尿酸、N,N,N',N'-四甲基乙二胺、2-丙醇、乙醇[无水]、2-丁氧基乙醇、氢氧化钠溶液、氢氧化钾溶液、二亚乙基三胺、氨溶液[10%<含氨≤35%]、2-氨基乙醇、四亚乙基五胺、正磷酸、乙酸[含量>80%]、氯化锌、次氯酸盐溶液[含有效氯大于5%]、次氯酸钠溶液[含有效氯大于5%]。

地理位置及周边环境描述：

“巴克曼实验室”位于上海青浦工业园区崧泽大道8500号，处于上海青浦工业园区第二区内，东面围墙外6.5米为上海日比野压铸有限公司，南面围墙外20米为崧泽大道，西面围墙外15米为向阳河，北面围墙外35米为四号河。公司大门位于公司南侧，直通崧泽大道。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智 李纪云
过程控制负责人	冯秀龙	报告编制人	陈校忠 姚维堂 李润东 李纪云
审核人	高静	项目组成员	陈校忠 姚维堂 李润东

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，对现有的危险化学品储存场所和安全管理方面是否满足《危险化学品安全管理条例》中规定的安全生产条件。

任务：勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、陈校忠、张劲智 日期：2016年3月9日

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：企业申请经营许可证延期换证，是否满足安全生产条件。

任务：对第一次现场勘查提出的整改建议进行复查。

勘查人员：高雨佳、陈校忠、张劲智 日期：2016年5月16日

评价报告完成时间：2016年6月