

上海东育精密机械有限公司职业病危害现状评价报告

2021-06-30

评价项目名称	上海东育精密机械有限公司		
评价类型	职业病危害现状评价报告		
项目基本概况:			
上海东育精密机械有限公司成立于2010年12月,注册地为上海市松江区李高路410号4幢,法定代表人为周海斌。租赁上海高丽亚金属管道有限公司位于车墩李高路410号幢的工业厂房,租赁面积约为1500m ² ,主要从事精密机械生产、加工、销售;金属材料及制品批发零售。			
地理位置及周边环境描述:			
上海东育精密机械有限公司位于上海市松江区车墩镇李高路410号4幢,项目所在厂房共1层,本项目位于厂区内西侧,厂区内东侧为上海高丽亚金属管道有限公司。所在厂区的南侧上海达进机械有限公司;西侧李高路,隔李高路为上海抛丸机械设备有限公司;北侧为上海高丽亚金属管道有限公司。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	郁新森
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	张靖
审核人	陈荣	项目组成员	张靖、曾秋霞、高一鸣
现场调查	现场调查的目的和任务: 目的:现场调查企业周边情况,了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息,并与企业进行沟通。 任务:现场调查,资料收集、现场检测等。 结果:收集部分资料。 现场调查人员:张靖 时间:2021年5月20日		
评价报告完成时间:2021年6月30日			