

上海延锋座椅有限公司新建上海延锋座椅有限公司嘉定分公司项目

2021-11-02

建设单位	上海延锋座椅有限公司	联系人	王亮
项目名称	上海延锋座椅有限公司新建上海延锋座椅有限公司嘉定分公司项目		
评价类型	职业病危害控制效果评价报告		
项目地理位置： 上海市嘉定区安亭镇园福路151号			
项目概况： 本项目设计年产70万份汽车座椅泡沫			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	曾秋霞、胡基业
现场调查	调查时间：2021年8月27日 调查人员：高一鸣 陪同人员：王亮		
职业病危害因素	石油精、二苯基甲烷二异氰酸酯、甲苯-2,4-二异氰酸酯、其他粉尘、氯丁胶乳、丙烯酸乳液、树脂酸钠、聚氧丙烯三醇、胺类催化剂、硅油、烷基磺酸苯酯、石油加氢轻馏分、硬脂酸、噪声		
检测结果	化学因素：√全部达标；□浓度超标（超标因素：无 超标点数：0）。 物理因素：√全部达标；□强度超标（超标因素：无 超标点数：0）。		
评价结论及建议	<p>通过现场调查及评价，本项目总体布局、建筑卫生学、职业病防护设施、个人防护用品、生产工艺及设备布局、辅助用房等基本符合职业病防治相关法律、法规、规范和标准的相关要求，其中应急救援设施方面ISO罐房未设置事故通风设施，化学品仓库未设置洗眼设施。</p> <p>职业卫生管理方面，由HSE部专职职业卫生管理人员建立了各项职业卫生管理制度，负责厂区内日常职业卫生管理工作，完成情况较好。在现场调查过程中发现现场警示标识不全面，接触粉尘、噪声劳动者未体检粉尘和噪声项目，因此该项目职业卫生管理方面部分符合要求。</p> <p>本项目工作场所化学因素职业病危害因素的浓度符合职业卫生接触限值要求，物理因素强度符合要求。对于存在问题均已提出相应建议。</p> <p>综上所述，企业基本执行了国家有关规定，建立并部分落实职业卫生管理制度，针对各种职业病危害因素采取了一定的防护措施，降低了职业病危害因素的浓度和强度，并为各岗位人员配备了有针对性的个人防护用品。用人单位须继续认真贯彻落实国家职业病防治相关法律法规的要求，进一步健全职业卫生管理体系，并根据本次评价的建议进行整改和改进，则本项目生产运行过程将满足国家职业病防护相关法律、法规、规章、规范和标准的要求。</p>		
专家组评审意见	专家组同意该建设项目为职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2021年11月2日		



