

波士胶（上海）管理有限公司室内装修项目

2022-10-17

建设单位	波士胶（上海）管理有限公司	联系人	王翌
项目名称	波士胶（上海）管理有限公司室内装修项目		
评价类型	职业病危害预评价		
项目地理位置:	上海市闵行区光华路968号		
项目概况及评价范围:	<p>波士胶（上海）管理有限公司成立于2012年2月1日，注册资本为600万美元，2021年扩大投资金额至2906.0603万美金。波士胶公司租赁了上海市莘庄工业区光华路968号1号楼1至3层，2号楼2至3层建设办公室及亚太研发中心，实验内容为：热熔胶、密封胶、水基胶、溶剂胶研发实验（物理混合实验）及其涂布实验等。</p> <p>目前光华路968号2号楼3楼空置，波士胶出于业务发展需要以及改善实验和办公环境考虑，拟在2号楼3楼新增研发及测试实验室，同时，将1号楼1楼的部分实验室、仓库和2号楼2楼组装/电子胶实验室搬迁至2号楼3楼，2号楼2楼原组装/电子胶实验室改为Ashland实验室，搬迁后的1号楼1楼整体改造为办公区。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	高一鸣
审核人	陈荣	项目组成员	胡基业、曾秋霞
现场调查	<p>调查时间：2022.6.29</p> <p>调查人员：高一鸣</p> <p>企业陪同人员：王翌</p>		
职业病危害因素	<p>甲苯、乙酸乙酯、正庚烷、异丙醇、乙醇、丙酮、正己烷、二苯基甲烷二异氰酸酯、己二酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、十四酸、十二酸、癸二酸、二聚酸、硬脂酸、均苯三酸、己内酰胺、己二胺、叔胺、哌嗪、癸二胺、2-甲基戊二胺、戊二胺、1,4-丁二醇、1,4环己烷二甲醇、1,6-己二醇、对苯二甲酸二甲酯、聚四亚甲基醚二醇、乙二醇、二乙二醇、三乙二醇、磷酸、钛酸四丁酯、二氧化钛、醋酸锌、滑石粉、甲醇、盐酸、氢氧化钾、氢氧化钠、正丁醇、环己酮、二氯甲烷、四氢呋喃、正丙醇、二甲苯、N,N-二甲基甲酰胺、六氟异丙醇、四氯乙烯、松香树脂、石油树脂、乙腈、聚醚多元醇、聚酯多元醇、异氰酸酯、二正丁胺、噪声、高温</p>		
评价结论及建议	<p>本项目（用人单位）职业病危害风险属于一般。该项目总体布局、工艺设备布局、建筑卫生学、工程防护设施、个人防护用品、应急救援设施等方面基本符合《工业企业设计卫生标准》等法律法规和标准的相关要求。</p> <p>如切实落实本报告中提出的相关建议，则用人单位工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求</p>		
专家组评审意见	<p>专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为一般，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。</p>		
报告完成时间	2022年10月17日		