

上海华培胶带有限公司生产项目职业病危害控制效果评价报告

1970-01-01

项目名称	上海华培胶带有限公司生产项目	联系人	康甘
评价类型	职业病危害控制效果评价		
公司地址：上海市青浦区新科路485号第3幢厂房			
企业概况： 上海华培胶带有限公司是一家台商独资企业，公司成立于2001年11月，并于2003年8月建成投产。企业租赁位于上海市青浦区工业园区新科路485号第3幢厂房作为生产和办公用房，总租赁建筑面积约为2900m ² ，主要从事聚氨酯/热塑性聚氨酯（即PU/TPU）基底的复合胶带、热熔膜和衬布等日用塑料制品的制造，其产品主要应用于各式运动服及相关领域，如滑雪服、雨衣、潜水服、无缝羽绒服、医疗防护服、帐篷和运动鞋包材等。			
评价项目组长	王磊	技术负责人	陈荣
过程控制负责人	郁新森	报告编制人	胡基业
审核人	郁新森	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间：2022年7月6日 调查人员：胡基业 陪同人员：康甘		
职业病危害因素	甲苯二异氰酸酯（TDI）、丁酮、二甲基甲酰胺、其他粉尘（TPU）、一氧化碳等化学有害因素，以及噪声、高温和工频电场等物理因素，		
检测结果	化学因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 浓度超标（超标因素：无，超标点数：0） 物理因素： <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标； <input type="checkbox"/> 强度超标（超标因素：无，超标点数：0）		
评价结论及建议	本次对本项目各评价单元代表性岗位的职业病危害因素进行了职业卫生现场检测，共检测TDI、丁酮、二甲基甲酰胺、其他粉尘（TPU）和一氧化碳等5项化学有害因素，共8个检测点，检测结果均低于职业卫生限值；检测噪声、高温和工频电场等3项物理因素，其中噪声15个检测点，高温7个检测点，工频电场1个检测点，其强度均达标。 通过现场调查及对项目资料的综合分析，认为本项目在选址、工艺设备布局、建筑卫生学和个体防护用品配发等方面符合《工业企业设计卫生标准》及职业卫生的相关要求，而在总体布局、辅助用室设置、职业病防护设施设置、应急救援设施设置以及职业病危害因素检测和职业健康监护等职业卫生管理等方面部分符合要求。		
专家组评审意见	专家组同意该项目职业病危害风险分类为“严重”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。		
报告完成时间	2022年10月20日		

