

象志汽车零配件(上海)有限公司

2022-12-16

建设单位	象志汽车零配件(上海)有限公司	联系人	舒经理
项目名称	象志汽车零配件(上海)有限公司 职业病危害现状评价报告		
评价类型	<input type="checkbox"/> 职业病危害预评价 <input type="checkbox"/> 职业病危害控制效果评价 <input checked="" type="checkbox"/> 职业病危害现状评价		
项目地理位置:	<p>象志汽车零配件(上海)有限公司位于上海市奉贤区环城西路31号闵行出口加工区2号厂房。该用人单位租赁厂房共二层,用人单位位于一层,二层现为空置状态;南面为驻钧泰(上海)精密金属制品有限公司;北为研精舍(上海)精密机械加工有限公司;东、西两面均为厂界围墙。</p> <p>所在地块基本成矩形,地块东侧为换成西路、南侧为中央大道、西侧为奉贤路、北侧为北巡航通道。</p>		
项目概况及评价范围:	<p>象志汽车零配件(上海)有限公司成立于2008年。象志公司租赁厂房位于奉贤区环城西路3111号2号厂房一层,属于奉贤综合保税区(原名闵行出口加工区)。用人单位租赁厂房建筑面积2800平方米,主要生产汽车和摩托车后视镜镜片和镜头。</p> <p>象志汽车零配件(上海)有限公司于2008年12月在上海奉贤区环城西路31号闵行出口加工区2号厂房投入运行,但未见建设项目职业卫生“三同时”相关资料文件。用人单位目前由办公室负责落实职业卫生工作,其中配备1名专职职业卫生管理人员,目前用人单位已按照制订的职业卫生管理制度进行管理,定期委托具有资质的职业健康检查机构对作业人员进行职业健康检查</p> <p>评价涉及范围:象志汽车零配件(上海)有限公司位于上海市奉贤区环城西路31号闵行出口加工区2号厂房一层,包括镜片生产区、镜头生产区、仓库、办公区、变电房等。</p> <p>评价涉及主要生产设施有:切割机、四头自动倒角机、热弯机、镀膜机、注塑机、淋漆机、空压机等。</p> <p>本评价报告不涉及放射卫生内容。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	郁新森
过程控制负责人	陈荣	报告编制人	张靖
审核人	陈荣	项目组成员	高一鸣、曾秋霞
现场调查	调查时间:2022年10月12日 调查人员:张靖 企业陪同人员:舒经理		
现场检测	现场检测时间:2022年11月7日~2022年11月9日 检测人员:刘山山、于俊等 企业陪同人员:舒经理		
职业病危害因素	其他粉尘(玻璃粉尘)、硅藻土粉尘、氢氧化钠、二甲苯(全部异构体)、乙苯、甲醛、正丁醇、噪声、工频电场、激光辐射		
检测结果	化学因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 浓度超标(超标因素: , 超标点数:)。 物理因素: <input checked="" type="checkbox"/> 全部达标; <input type="checkbox"/> 强度超标(超标因素: , 超标点数:)。		

评价结论及建议	<p>本项目（用人单位）职业病危害风险属于（<input checked="" type="checkbox"/>严重 <input type="checkbox"/>一般）。</p> <p>本次于2022年10、11月对象志汽车零部件(上海)有限公司生产作业情况进行了职业卫生调查和现场检测。</p> <p>通过现场调查及对项目资料综合分析，用人单位总体布局、建筑卫生学设计、生产设备布局、辅助用房设置、职业病防护措施、个人防护用品方面、应急救援设施符合职业卫生相关要求。</p> <p>职业卫生管理方面，公司设有职业卫生管理机构，内设1名专职、1名兼职职业卫生管理人员，负责公司的日常职业卫生管理工作。公司制定各项职业卫生管理制度。但现场调查用人单位每年进行一次职业病危害因素检测，2017年现状评价后未完全落实每三年进行一次职业病危害现状评价；用人单位2019~2021年职业健康体检表格填写不规范，漏写因素高温等；用人单位建厂以来未按照“三同时”要求进行预评价及控制效果评价，用人单位的职业病危害管理部分符合职业卫生要求。</p> <p>用人单位生产过程中存在或产生的职业病危害因素有其他粉尘（玻璃粉尘）、硅藻土粉尘、氢氧化钠、二甲苯（全部异构体）、乙苯、甲醛、正丁醇、噪声、工频电场、激光辐射等。本次于2022年11月7日~11月9日对工作场所职业病危害因素进行了检测，测定结果化学因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第一部分化学危害因素》（GBZ2.1-2019），测定结果物理因素均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第二部分物理危害因素》（GBZ2.2-2007）</p> <p>通过对历年作业场所检测数据和健康监护数据分析表明，在现有防护措施和生产条件下，象志汽车零部件(上海)有限公司目前无职业病病例发生。</p> <p>如切实落实本报告中提出的相关建议，进一步完善职业卫生防护措施和管理制度，则象志汽车零部件(上海)有限公司工作场所可满足国家和地方对职业病防治方面法律、法规、标准的要求。</p>
专家组评审意见	<p>专家组同意该项目（用人单位）职业病危害风险分类为“（<input checked="" type="checkbox"/>严重 <input type="checkbox"/>一般）”，原则同意《评价报告》的相关内容，并按专家意见修改后，形成正式稿。</p>
报告完成时间	<p>2022年 12月16日</p>

