

# 上海丽塘汽车零部件有限公司

2023-09-18

上海丽塘汽车零部件有限公司

## 职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海丽塘汽车零部件有限公司	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> R 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	青浦区练塘镇泖甸路505号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	其他粉尘、氯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯、苯乙烯、高温、聚丙烯粉尘、电焊烟尘、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物、电焊弧光、噪声
	检测结果	化学因素17个，物理因素6个，生物因素0个，合格的检测点位23个，不合格的检测点位0个。  合格的职业病危害因素为23，不合格的职业病危害因素为0。
	技术服务项目组人员	施杰
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：鲁庆 张俞林 采样：胡基业 罗嘉铭 检测：史志倩 沈嵩峰 陈建平
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：高先生 陪同人员：高先生
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2023.8.16 采样时间：2023.8.16 检测时间：2023.8.16-28

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

### 现场影像资料



