

上海明宝特种橡胶厂
职业病危害因素检测报告信息公开表

单位名称	上海明宝特种橡胶厂	
检测类型	<input type="checkbox"/> 评价 <input checked="" type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 事故	
地址	上海市崇明区堡镇合五公路1750号	
建设项目存在的 职业病危害因素	存在的主要职业病危害因素	1, 3-丁二烯、二氧化硫、硫化氢、高温、噪声
	检测结果	化学因素 <u>3</u> 个，物理因素 <u>2</u> 个，生物因素 <u>0</u> 个，合格的检测点位 <u>5</u> 个，不合格的检测点位 <u>0</u> 个。合格的职业病危害因素为 <u>5</u> ，不合格的职业病危害因素为 <u>0</u> 。
	技术服务项目组人员	唐浩浩
	现场调查、采样、检测的专业技术人员	现场调查：唐浩浩、唐江荣 采样：陈宇俊、蔡志云 检测：史志倩、沈嵩峰
	建设单位联系人、陪同人员	联系人：陆学著 陪同人员：陆学著
	现场调查、采样、检测的时间	现场调查时间：2024.7.1 采样时间：2024.7.3 检测时间：2024.7.3-2024.7.11

注：涉及国家秘密、商业秘密、技术秘密及个人隐私的信息和法律、法规规定可不予公开的除外。

现场影像资料





上海市·合五公路175...

2024-07-03

