

上海城蕴油品有限公司新建加油站项目职业病危害预评价

2014-12-30

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称	上海城蕴油品有限公司新建加油站项目		
评价类型	职业病危害预评价		
项目基本概况:			
<p>本项目加油站位于上海市嘉定区安亭镇金昌路以南，嘉宝路以北地块。</p> <p>新建加油站建设用地面积约为2309.9平方米，建筑面积473.19平方米，其中营业房建筑面积197.19平方米，罩棚建筑面积276平方米。内设置30m³埋地卧式油罐5只（其中92号汽油罐2只、95号汽油罐1只、柴油罐2只），双泵四枪加油机4台及相应的汽油、柴油管线。</p> <p>本项目建成后，加油站可以给机动车加汽油，柴油。站内可存汽柴油150m³。预计年销售汽柴油3000吨。</p>			
地理位置及周边环境描述:			
<p>加油站中部设加油棚，棚内设4个加油岛，每岛设一台双泵四枪加油机；单层营业房位于加油棚南侧，与北侧最近加油机有7m的间距；加油岛最小间距10米；5只埋地油罐布置于加油站东部绿化带内；通气口、卸油口布置在油罐东侧墙前绿化处。油罐与加油机最小间距为10米，与营业房间距9米。</p> <p>本项目加油棚位于加油站北侧，罐区位于加油站东侧，营业站房处于加油站最南侧，项目所在地区全年主导风向及夏季主导风向为东南风，营业站房处于加油站主导风向的上风侧。</p>			
评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	戴永光
审核人	张劲智	项目组成员	朱知博、张靖、刘东晓
现场调查	<p>现场调查的目的和任务:</p> <p>目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。</p> <p>任务：现场调查，资料收集。</p> <p>结果：收集部分资料。</p> <p>现场调查人员：王磊、戴永光 时间：2014年7月25日</p>		
评价报告完成时间：2014年12月05日			