

# 崇明绿华第二塑料制品厂（上海禄华安全设备有限公司）新建 厂房

2014-12-30

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称	崇明绿华第二塑料制品厂（上海禄华安全设备有限公司）新建厂房		
评价类型	职业病危害预评价		
项目基本概况：	<p>上海禄华安全设备有限公司是一家专业生产安全帽、劳防皮鞋等劳动防护用品的企业，是国家安全生产监督管理局、国家质量技术监督局许可生产单位，并获得全国工业产品许可证和特种劳动防护用品安全标志证书。</p> <p>公司现有建筑面积5200m<sup>2</sup>，现有员工100人。主要产品为安全帽和劳防皮鞋。由于国家对安全生产的越加重视和市场需求量的增大。公司拟新建厂房扩大生产规模。</p>		
地理位置及周边环境描述：	<p>外部：本项目为新建厂房，东侧为新建港（河宽60米，河东为绿华镇区），南侧为绿化塑料厂，西侧为富华路，北侧为河道。</p> <p>内部：本项目新建厂房共2层，车间一层布置注塑车间、皮鞋流水线车间；二层布置半成品仓库、缝纫车间。</p>		
评价项目组长	王磊	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	王磊	报告编制人	张靖
审核人	张劲智	项目组成员	朱知博、刘东晓
现场调查	<p>现场调查的目的和任务：</p> <p>目的：现场调查企业周边情况，了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息，并与企业进行沟通。</p> <p>任务：现场调查，资料收集。</p> <p>结果：收集部分资料。</p> <p>现场调查人员：王磊、张靖      时间：2014年10月8日</p>		
评价报告完成时间：	2014年12月3日		