

# 上海一田涂料有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海一田涂料有限公司

评价类型 生产许可证换证

项目基本概况:

上海一田涂料有限公司成立于2003年3月,公司地处上海市青浦区练塘镇蒸夏路511号,该地址属于——练塘绿色工业园区(该园区属于市级工业园区上海松江工业园区第10地块)。上海一田涂料有限公司在芦潼路上开有车辆出入口,交通极为方便。

上海一田涂料有限公司已于2006年首次取得上海市危险化学品安全生产许可证,并于2012年进行了危险化学品安全生产许可证到期换证工作,上海一田涂料有限公司危险化学品安全生产许可证于2015年4月2日即将到期,本次评价是根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》针对公司危险化学品安全生产许可证到期换证所做的评价。

地理位置及周边环境描述:

“一田公司”位于上海市青浦区练塘镇蒸夏路511号,该地址属于练塘绿色工业园区,厂区内共有12栋建筑,其中分东西两列纵向布置,为其中用于东南角为办公楼,办公楼向北25m是甲类生产厂房,在甲类生产厂房南侧分割了1间长3.8米,宽5米的仓间作为中间仓库使用,中间仓库紧靠油性生产车间的南侧外墙,采用了实体防火墙和耐火等级不低于1.50h的不燃烧混凝土楼板与油性生产车间隔开,并在南侧设置了独立的出入口。生产厂房北侧12m为乙类仓库,乙类仓库北侧18m的2栋标准厂房为闲置厂房,并用铁丝网与“一田公司”进行了物理分隔,厂区西侧由南至北分别布置有7幢厂房(目前均空置),油性生产车间及乙类仓库与西侧围墙的间距均为10m,围墙至西侧空置厂房的间距为10m,厂内道路宽6m,形成环形通道,能满足消防车辆和急救车辆的通行。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	高雨佳、冯秀龙
审核人	李润东	项目组成员	高雨佳、冯秀龙、郑水华

第一次现场勘查的目的和任务:

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及三年前安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通,并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员:高雨佳、冯秀龙 时间:2014年11月3日

第二次现场勘查的目的和任务:

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员:高雨佳、冯秀龙 时间:2015年2月20日

评价报告完成时间: 2015年6月4日