

# 上海青浦金裕涂料厂

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海青浦金裕涂料厂  
评价类型 生产许可证换证

项目基本概况：上海青浦金裕涂料厂地处青浦工业园区香花桥街道新桥村姚泾路249号，现有4台分散机、1台卧式搅拌机、1台立式砂磨机、4台卧式砂磨机、1台4000L搅拌釜和3台3000L搅拌釜。生产能力：水性涂料4000吨/年，油性涂料750吨/年（其中 聚酯树脂清漆 50吨/年，硝基清漆400吨/年，聚氨酯漆200吨/年，硝基漆稀释剂61吨/年，聚酯漆稀释剂8吨/年，聚氨酯漆稀释剂31吨/年）“金裕涂料”于2006年5月16日首次取得上海市危险化学品安全生产许可证（证书编号：（沪）WH安许证字[00387]），并于2009年和2012年完成危险化学品安全生产许可证到期换证工作，许可范围：含一级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料（聚氨酯漆、聚酯漆、硝基漆、油漆稀释剂），“金裕涂料”危险化学品安全生产许可证于2015年5月16日即将到期，本次评价是针对公司危险化学品安全生产许可证到期换证所做的评价。

地理位置及周边环境描述：“金裕涂料”厂址位于上海市青浦工业园区香花桥街道姚泾路249号，所在区域属于104地块中的上海青浦工业园区3号地块，青浦工业园区属市级工业园区，厂区东面为一条乡间小路姚泾路，姚泾路东面是青浦大盈种蓄场（油漆生产车间距离厂区大门东侧的架空电力线杆（杆高7m）10.5m，距离围墙东面的青浦大盈种蓄场25.4m）；南面8m为上海泉新市政桥梁工程有限公司（现已废弃）；西面为上海泉新市政桥梁工程有限公司和大盈港河；厂区北面为机械加工厂房，再往北为一条无名小河。

评价项目组长	邓鸿英	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	高雨佳	报告编制人	高静、张俞林、邓鸿英
审核人	蒋彩荣	项目组成员	张俞林、邓鸿英

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及三年前安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：高静、张俞林、邓鸿英 时间：2014年12月26日

第二次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员：高静、张俞林、邓鸿英 时间：2015年4月8日

评价报告完成时间： 2015年6月8日