

上海元邦化工制造有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海元邦化工制造有限公司
评价类型 安全现状评价（生产许可证换证）
项目基本概况：

上海元邦化工制造有限公司成立于2003年6月，专业生产、销售树脂产品。公司位于浦东新区老港镇化工园区同发路188号，占地面积167503.1m²，建筑总面积40159.76m²。现有职工277人。该公司持有的《安全生产许可证》有效期至2015年6月23日，需办理延期换证。

该公司产品包括环氧树脂、氨基树脂、醇酸树脂、聚酯树脂、丙烯酸树脂、环氧漆固化剂、聚氨酯固化剂；主要生产装置包括：反应釜、冷凝器、过滤器、包装机等。可年产96000吨。

地理位置及周边环境描述：

元邦公司位于浦东新区老港镇化工园区，厂区东侧是规划空地，空地东侧为两港大道（路宽30m），东南侧围墙外设专业消防站，南侧为良欣路（路宽24m），良欣路南侧由东至西为鼎铭储运公司、规划空地、上海远急机电设备制造有限公司、上海卓捷服饰有限公司，厂区西侧为同发路（路宽30m），同发路西侧由南至北为老港工业区管委会、为国实业明珠工业园，厂区北侧为景观河道（七十步河）。元邦厂内生产、储存场所与周边建构筑物距离符合GB50016-2014的规定。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	高雨佳、冯秀龙
审核人	高静	项目组成员	冯秀龙、郑水华

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：掌握项目情况，收集相关资料。

任务：查看项目情况，确定需进行整改的内容；收集评价所需资料，并告知企业评价的相关事项。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2014年12月

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：整改内容的现场核对及交流，补充资料。

任务：确定企业的整改情况，对于未完成的整改，告知企业并督促整改。收集企业未提供的资料，并与企业交流报告编制情况。

现场勘查 勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年1月

第三次现场勘查的目的和任务：

目的：整改情况复查，确定报告定稿

任务：勘察现场，确定是否全部完成整改，并将报告交企业审阅。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年3月

第四次现场勘查的目的和任务：

目的：确定整改情况，并与企业交流。

任务：查看现场，确定评审会专家组提出的整改项是否全部完成，并与企业交流报告修改情况，定稿。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年5月

评价报告完成时间： 2015年6月15日