

# 中国石化销售有限公司上海石油分公司青实加油站

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 中国石化销售有限公司上海石油分公司青实加油站

评价类型 零售（加油站）评价

项目基本概况：青实加油站《危险化学品经营许可证》有效期至2014年12月26日，申请延期换证，该站有埋地柴油罐2只×30m<sup>3</sup>，汽油罐3只×30m<sup>3</sup>，8台加油机。

地理位置及周边环境描述：青实加油站位于青浦区青沪公路3879号，加油站东侧是齐亨精密钣金厂、南侧是上海玛丽木制品包装有限公司，西侧是盛亨金属有限公司，北侧为沪青平公路。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
			高雨佳
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	（谢建锋）
			郑水华
审核人	李润东	项目组成员	冯秀龙

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定加油站安全条件是否符合取证要求。

现场勘查 任务：现场勘察加油站内、外部情况，检查加油站配备的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

勘查人员：冯秀龙、李彬、谢建锋 时间：2014年11月20日

评价报告完成时间：2015年7月1日