

进彩涂料科技（上海）有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 进彩涂料科技（上海）有限公司
评价类型 安全验收评价（生产许可证首次申请）
项目基本概况：

进彩涂料科技（上海）有限公司成立于2011年11月24日，专业油漆涂料产品。位于金山区漕泾镇月工路228号，占地面积19702m²，建筑总面积5202.52m²。现有职工30人。该公司为新建项目，已通过安全设施竣工验收，现申请领取《安全生产许可证》。

公司产品含易燃溶剂的合成树脂、油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]：丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂、聚酯树脂清漆、聚酯漆稀释剂、丙烯酸磁漆、丙烯酸底漆；主要生产装置包括：分散机、砂磨机、搅拌机、三辊机、空压机、拉缸等。可年产2000吨。

地理位置及周边环境描述：

公司位于金山工业园，厂区东侧是上海羽嘉纺织品有限公司，南面是月工路，西侧是友豪化工有限公司，北面隔学堂河（20m宽）是上海双力管业有限公司。厂内生产、储存场所与周边建筑物距离符合GB50016-2014的规定。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	高雨佳、冯秀龙
审核人	李润东	项目组成员	冯秀龙、郑水华

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：掌握项目情况，收集相关资料。

任务：查看项目情况，确定需进行整改的内容；收集评价所需资料，并告知企业评价的相关事项。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年1月

第二次现场勘查的目的和任务：

目的：整改内容的现场核对及交流，补充资料。

任务：确定企业的整改情况，对于未完成的整改，告知企业并督促整改。收集企业未提供的资料，并与企业交流报告编制情况。

现场勘查 勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年4月

第三次现场勘查的目的和任务：

目的：整改情况复查，确定报告定稿

任务：勘察现场，确定是否全部完成整改，并将报告交企业审阅。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年2月

第四次现场勘查的目的和任务：

目的：确定整改情况，并与企业交流。

任务：查看现场，确定评审会专家组提出的整改项是否全部完成，并与企业交流报告修改情况，定稿。

勘查人员：高雨佳 冯秀龙 时间：2015年5月

评价报告完成时间： 2015年6月15日