

上海南汇化工轻工有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海南汇化工轻工有限公司

评价类型 生产许可证换证

项目基本概况:

上海南汇化工轻工有限公司成立于1989年6月,公司地处注册地址在浦东新区周浦镇康沈路1823号,生产地址位于上海市浦东新区周浦镇红桥村4318号,该地址属于通过国家审核的国家级工业园区——上海高科技产业开发区第2区块张江高科技园区所属的国际医药园区。上海南汇化工轻工有限公司在老周祝公路上开有车辆出入口,交通极为方便。

上海南汇化工轻工有限公司已于2012年进行了危险化学品安全生产许可证到期换证工作,该公司的危险化学品安全生产许可证于2015年5月14日即将到期,本次评价是根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》针对公司危险化学品安全生产许可证到期换证所做的评价。

地理位置及周边环境描述:

“南化轻工公司”危险化学品生产区域由南向北依次布置了办公区;氮氧充装间;液氮、液氧储罐(储罐由西向东排列依次为:1#液氧储罐(50m³)、5#液氮储罐(20m³)、6#液氧储罐(10m³,已经拆除管道停用)、4#液氧储罐(20m³);氮氧充装间;二氧化碳充装区布置在氮、氧充装间的东侧(共有7#二氧化碳储罐(15m³)及8#二氧化碳储罐(20m³)各一个);3#工业液氧储罐(15m³)及2#医用液氧储罐(20m³)设置在办公区西北角22m处,2#液氧储罐北面14米为气瓶维修间,气瓶维修间不散发火花也不使用明火。

“南化轻工公司”危险化学品经营区域由南向北依次布置了二层闲置厂房(原来在该厂房底楼的东北角用实体墙作为墙体、预制板作为顶隔26m²的小房间作为1号危化品库使用,存放溶解乙炔,现已经将溶解乙炔存放在厂区西北角的2号危化品库中,目前该厂房只堆放不燃的废弃空瓶和其他杂物),储罐区(储罐区布置着10个卧式储罐,其中7个甲乙类易燃液体储罐、1个丙类非危化品储罐和2个空置的备用罐),储罐区西侧设有开票间,再往南是配电间,储罐区南侧是消防泵房和2号危化品库。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	高雨佳、冯秀龙
审核人	李润东	项目组成员	高雨佳、冯秀龙、郑水华

第一次现场勘查的目的和任务:

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及三年前安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通,并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员:高雨佳、冯秀龙 时间:2014年12月3日

第二次现场勘查的目的和任务:

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员:高雨佳、冯秀龙 时间:2015年2月2日

评价报告完成时间: 2015年2月14日