

# 上海兴塑实业有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海兴塑实业有限公司  
评价类型 危险化学品经营批发（自有储存设施）换证  
项目基本概况：

上海兴塑实业有限公司位于浦东新区老港工业园区良乐路169号，该地址属于本市通过国家审核的开发区名单中的上海浦东空港工业园区第四地块（老港工业园区）。上海兴塑实业有限公司利用自有储罐进行危险化学品批发（自有储存设施）业务，同时该公司为危险化学品生产企业，该公司持有危险化学品《安全生产许可证》（证号：沪WH安许证字00872，有效期至2016年2月7日，许可范围：乙酸正丁酯、乙酸异丁酯、异丙叉丙酮、双丙酮醇）。

上海兴塑实业有限公司因本次申请经营的品种比上次申请新增加了冰醋酸，所以本次评价为危险化学品经营许可证新申请所做的安全评价。

地理位置及周边环境描述：

上海兴塑实业有限公司厂区由北至南按功能分区设置，将厂区分成3个部分（三个大的功能区块），北部为办公区域、中部主要为仓储区域、南部生产区域。生产危险较大的装置与人员集中的区域分开布置。北部厂前区主要是生活办公区域，由北至南、由西至东布置有门卫、配电间、食堂、花坛水池、办公楼，办公楼三楼为员工宿舍，目前有11名员工住宿，办公楼在生活办公区，与生产区的间距符合《建筑设计防火规范》的要求。中部区域主要为仓储区域，是工厂的生产储存区域之一，由北向南布置有包装车间（现仅存放丙类以下的包装材料）、中间罐、北部储罐区、罐区泵组、固体仓库。南部区域为主要生产区域、辅助设施区和装置罐区，厂区南部、中间道路的东侧由北向南布置有生产车间（甲类）、冷冻机房、化验室、消防泵房及水池（引水池、明矾池）、浴室、锅炉房、煤场，中间道路的西侧由北向南布置有南部罐区、高压车间（非危化生产场所）。厂区道路实行人货分流，共设有三个出入口，其中两个出入口通向厂区北面良乐路，厂区内各单体间均有4m以上宽环形道路相连，以便于消防、救护等抗险救灾车辆通行。上海兴塑实业有限公司此次申请危险化学品经营许可证的储存区域只涉及北部储罐区，其它区域不涉及本次危险化学品经营许可证申请。

评价项目组长	高雨佳	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	蒋彩荣	报告编制人	高雨佳、冯秀龙
审核人	李润东	项目组成员	高雨佳、冯秀龙、郑水华

第一次现场勘查的目的和任务：

勘察周边情况及厂区平面布置、检查安全设施的配备情况及三年前安全评价提出的危险化学品生产储存场所现场需要整改项目的完成情况。针对现场发现的问题与企业沟通，并提出整改意见。

现场勘查 勘查人员：高雨佳、冯秀龙 时间：2014年8月12日

第二次现场勘查的目的和任务：

针对上次现场勘查时提出的整改意见进行复查。

勘查人员：高雨佳、冯秀龙 时间：2014年11月10日

评价报告完成时间： 2015年4月2日