

上海协通加油气站有限公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海协通加油气站有限公司

评价类型 零售（加油站）评价

项目基本概况：协通加油站《危险化学品经营许可证》有效期至2014年8月14日，申请延期换证，该站有埋地柴油罐3只×50m³，汽油罐2只×50m³，6台加油机。

地理位置及周边环境描述：协通加油站位于嘉定区曹安路20号桥东，加油站东侧及

南侧为杰瑞高新技术公司厂房，西侧为店铺和民房，北面为曹安公路。

评价项目组长 高雨佳 技术负责人 张劲智

高雨佳

过程控制负责人 蒋彩荣 报告编制人

（谢建锋）

审核人 李润东 项目组成员

郑水华

冯秀龙

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定加油站安全条件是否符合取证要求。

现场勘查 任务：现场勘察加油站内、外部情况，检查加油站配备的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

勘查人员：冯秀龙、李彬、谢建锋 时间：2014年8月20日

评价报告完成时间：2015年5月10日