

上海炼星加油站有限公司分公司

2015-07-22

上海赛源环境检测技术有限公司

安全评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海炼星加油站有限公司分公司

评价类型 零售（加油站）评价

项目基本概况：炼星加油站《危险化学品经营许可证》申请新证，该站有埋地柴油

罐1只×30m³，汽油罐3只×30m³，柴油罐1只×20m³，3台加油机。

地理位置及周边环境描述：炼星加油站位于嘉定区华江公路230弄61号，加油站东

侧是绿化带，南侧为农田，西侧为G2高速公路出口，北侧为G2高速公路。

评价项目组长 高雨佳 技术负责人 张劲智

过程控制负责人 蒋彩荣 报告编制人 高雨佳
(谢建锋)

审核人 李润东 项目组成员 郑水华
冯秀龙

第一次现场勘查的目的和任务：

目的：确定加油站安全条件是否符合取证要求。

现场勘查 任务：现场勘察加油站内、外部情况，检查加油站配备的安全设施、应急器材、安全标志情况；收集与评价相关资料，完成现场实地勘察及资料收集，确定是否有需整改或补充的方面。与负责人进行交流勘察结果。

勘查人员：冯秀龙、李彬、谢建锋 时间：2015年1月10日

评价报告完成时间：2015年5月25日