

上海中油华鑫周祝加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告

2015-12-28

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海中油华鑫周祝加油站有限公司经营危险化学品安全现状评价报告

评价类型 安全现状评价

项目基本概况:

厂区占地面积: 1200 m² 总建筑面积: 452 m²

油罐: 0#柴油罐共 2 台, 单罐容积 30 m³

92#汽油罐共 1 台, 单罐容积 30 m³

95#汽油罐共 1 台, 单罐容积 30 m³

地理位置及周边环境描述:

上海中油华鑫周祝加油站有限公司位于上海市浦东新区川沙新镇周祝公路1867号, 站区南面与周祝公路相连, 其他三面设置实体围墙将加油站与周边隔离。东面有一间闲置房(与最近加油机距离14.7m); 南面为周祝公路(与最近加油机距离27.4m)和架空电力线(与最近加油机距离26.4m); 西面是农田和河道, 河道宽度13m, 河对面设通信基站(与通气管管口距离83m); 北面隔农田为民宅(与最近加油机距离115.5m)。

评价项目组长	连强	技术负责人	张劲智
过程控制负责人	唐江荣	报告编制人	谢灵峰
审核人	宋宗伦	项目组成员	李旭、谢灵峰

第一次现场调查的目的和任务:

目的: 了解项目基本概况, 评价单位周边环境, 以及防护间距, 现场发现问题。

任务: 现场实地调查, 资料收集。

结果: 收集资料, 确定方案。

现场调查 现场调查人员: 连强、谢灵峰、蒋爱玲 时间: 2015.3.4

第二次现场勘查目的和任务:

目的: 完善评价报告附件资料。

结果: 收集补充评价附件资料, 单位确认。

现场调查人员: 蒋爱玲 时间: 2015.3.11

评价报告完成时间: 2015.5