

上海景硕工贸有限公司安全现状评价报告（生产许可证续证）

2015-12-28

上海赛源环境检测技术有限公司

评价报告网上公开信息表

评价项目名称 上海景硕工贸有限公司安全现状评价报告（生产许可证续证）

评价类型 安全现状评价

项目基本概况：

总面积：4050m² 危化生产、储存设施建筑面积（储罐计算占地面积）：840m²

车间：甲类共 2 座，其中 420 m² 2 座、

中间仓库：甲类共 1 座，其中 70 m² 1 座、

地理位置及周边环境描述：

上海景硕工贸有限公司生产场所租赁自上海中田经济发展公司，具体门牌号为上海市宝山区毛家路125弄79号，坐落于东西走向贯穿月浦镇境域的月罗路北侧，月浦镇西部边界毛家路东侧。

上海景硕工贸有限公司与周边相邻单位有围墙相隔，东面和北面均为上海锋威刀片厂厂房；西面为中集机电公司厂房（未使用）和申急机电公司的厂房，南面为园区道路，路对面为上海开众门窗厂。

评价项目组长 郭改珍 技术负责人 张劲智

过程控制负责人 唐江荣 报告编制人 李旭

审核人 宋宗伦 项目组成员 李旭、谢灵峰

第一次现场调查的目的和任务：

目的：了解项目基本概况，评价单位周边环境，以及安全防护间距,主要安全设备设施，及现场安全隐患查找。

任务：现场实地调查，资料收集。

结果：收集资料，确定评价方案。

现场调查

现场调查人员：李旭、郭改珍 时间：2014.11.6

第二次现场勘查目的和任务：

目的：上次发现问题整改确认，检查附件资料。

结果：收集资料，修改完善评价报告。

现场调查人员：李旭、郭改珍 时间：2015.1.16

评价报告完成时间：2015.3.19